



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solar jämfört med Penthon

2021–2025

37 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,7 pp

Soolar har högre andel godkända besiktningar

2,7 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

17,5 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Soolar.

3,7 pp skillnad

Soolar ligger närmast Penthon vid installation av tillbehör

5,5 % icke-godkända punkter för Soolar, jämfört med 1,8 % för Penthon.

+2,7 pp

Soolar har fler besiktningar med få anmärkningar

2,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2,7 %

av Soolars offentliga besiktningar är godkända


Soolar

2,7 %



Penthon

0 %



Soolar

37

besiktningar

Penthon

6

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Soolar ■ Penthon


2022		0 % 5 st	0 % 1 st
2023		0 % 17 st	0 % 2 st
2024		0 % 11 st	0 % 3 st
2025		25 % 4 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	Solar
Tillbehör	238 granskade kontrollpunkter	98,2 %	94,5 %
Växeriktare	1 238 granskade kontrollpunkter	95,8 %	89,9 %
Solarpaneler	462 granskade kontrollpunkter	86,2 %	78,8 %
Montagesystem	897 granskade kontrollpunkter	87,1 %	75,4 %
Batteri	69 granskade kontrollpunkter	95,8 %	78,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Penthon	Soolar
Västra Götalands län	15 respektive 5 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Soolar och Penthon.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soolar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/soolar/data/jamfor/penthon

