



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Stella Solar AB jämfört med Kraftringen

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/stella-solar-ab/data/jamfor/kraftringen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Stella Solar AB.

21 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 34 % för Stella Solar AB.

7,9 pp skillnad

Stella Solar AB ligger närmast Kraftringen vid installation av växelriktare

13,4 % icke-godkända punkter för Stella Solar AB, jämfört med 5,5 % för Kraftringen.

+20 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Stella Solar AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Stella Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Stella Solar AB

0 %



Kraftringen

20 %



Stella Solar AB

10

besiktningar

Kraftringen

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stella Solar AB Krafringen


2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		0 % 5 st	0 % 2 st
2024		0 % 4 st	100 % 1 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kraftringen	Stella Solar AB
Växelriktare	396 granskade kontrollpunkter	94,5 %	86,6 %
Solpaneler	145 granskade kontrollpunkter	91,8 %	71,7 %
Montagesystem	197 granskade kontrollpunkter	87 %	66 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stella Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kraftringen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stella-solar-ab/data/jamfor/kraftringen

