



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stella Solar AB jämfört med Soltjänst Sverige AB

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/stella-solar-ab/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Soltjänst Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Stella Solar AB.

26,6 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 34 % för Stella Solar AB.

8 pp skillnad

Stella Solar AB ligger närmast Soltjänst Sverige AB vid installation av tillbehör

8 % icke-godkända punkter för Stella Solar AB, jämfört med 0 % för Soltjänst Sverige AB.

+66,7 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Stella Solar AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Stella Solar ABs offentliga besiktningar är godkända


Stella Solar AB

0 %



Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Stella Solar AB

10

besiktningar

Soltjänst Sverige AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Stella Solar AB ■ Soltjänst Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soltjänst Sverige AB	Stella Solar AB
Tillbehör	125 granskade kontrollpunkter	100 %	92 %
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	100 %	90,3 %
Växelriktare	396 granskade kontrollpunkter	99,2 %	86,6 %
Solpaneler	145 granskade kontrollpunkter	86 %	71,7 %
Montagesystem	197 granskade kontrollpunkter	92,6 %	66 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stella Solar AB Soltjänst Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stella Solar AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soltjänst Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stella-solar-ab/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab

