



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Stockholm Solenergi jämfört med Kungälv Närenergi AB

2021–2025

22 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Stockholm Solenergi.

5,5 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

0,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Stockholm Solenergi.

0,7 pp skillnad

Stockholm Solenergi ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid montering av montagesystem

10,1 % icke-godkända punkter för Stockholm Solenergi, jämfört med 9,4 % för Kungälv Närenergi AB.

+36,4 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 13,6 % för Stockholm Solenergi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Stockholm Solenergis offentliga besiktningar är godkända

Stockholm Solenergi

0 %



Kungälv Närenergi AB

50 %



Stockholm Solenergi

22

besiktningar

Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Stockholm Solenergi  Kungälv Närenergi AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kungälv Närenergi AB	Stockholm Solenergi
Montagesystem	437 granskade kontrollpunkter	90,6 %	89,9 %
Solpaneler	341 granskade kontrollpunkter	95,3 %	91,2 %
Tillbehör	240 granskade kontrollpunkter	100 %	95,4 %
Växeloriktare	343 granskade kontrollpunkter	99,4 %	93,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stockholm Solenergi Kungälv Närenergi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kungälv Närenergi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab

