



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Stockholm Solenergi jämfört med Soolar

2021–2025

---

## 22 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för Solenergi Kvalitet.

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/soolar](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/soolar)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +2,7 pp

**Soolar har högre andel godkända besiktningar**

2,7 % godkända, jämfört med 0 % för Stockholm Solenergi.

### 18 pp

**Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av batterier**

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Soolar.

### 0,9 pp skillnad

**Soolar ligger närmast Stockholm Solenergi vid installation av tillbehör**

5,5 % icke-godkända punkter för Soolar, jämfört med 4,6 % för Stockholm Solenergi.

### +10,9 pp

**Stockholm Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar**

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Soolar.

## Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 0 %

av Stockholm Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Stockholm Solenergi

0 %



Soolar

2,7 %



Stockholm Solenergi

## 22

besiktningar

Soolar

## 37


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stockholm Solenergi Soolar



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Soolar | Stockholm Solenergi |
|----------------------|-------------------------------|--------|---------------------|
| <b>Batteri</b>       | 565 granskade kontrollpunkter | 78,3 % | <b>96,3 %</b>       |
| <b>Montagesystem</b> | 437 granskade kontrollpunkter | 75,4 % | <b>89,9 %</b>       |
| <b>Solpaneler</b>    | 341 granskade kontrollpunkter | 78,8 % | <b>91,2 %</b>       |
| <b>Växeriktare</b>   | 343 granskade kontrollpunkter | 89,9 % | <b>93,9 %</b>       |
| <b>Tillbehör</b>     | 240 granskade kontrollpunkter | 94,5 % | <b>95,4 %</b>       |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stockholm Solenergi Soolar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län            |                               | Soolar | Stockholm Solenergi |
|----------------|-------------------------------|--------|---------------------|
| Stockholms län | 19 respektive 19 besiktningar | 5,3 %  | 0 %                 |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Stockholm Solenergi och Soolar.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solenergi är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/solar](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solenergi/data/jamfor/solar)

