



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stockholm Solkraft jämfört med Elteknik i Lund

2021–2025

21 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/elteknik-i-lund



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19 pp

Stockholm Solkraft har högre andel godkända besiktningar

19 % godkända, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.

15,6 pp

Stockholm Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

2,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 18 % för Elteknik i Lund.

3 pp skillnad

Elteknik i Lund ligger närmast Stockholm Solkraft vid installation av tillbehör

8,2 % icke-godkända punkter för Elteknik i Lund, jämfört med 5,2 % för Stockholm Solkraft.

+28,6 pp

Stockholm Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19 %

av Stockholm Solkrafts offentliga besiktningar är godkända


Stockholm Solkraft

19 %



Elteknik i Lund

0 %



Stockholm Solkraft

21

besiktningar

Elteknik i Lund

49


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stockholm Solkraft Elteknik i Lund



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Elteknik i Lund	Stockholm Solkraft
Optimerare	10 granskade kontrollpunkter	66,7 %	90 %
Solpaneler	462 granskade kontrollpunkter	82 %	97,6 %
Montagesystem	436 granskade kontrollpunkter	80 %	94,7 %
Batteri	944 granskade kontrollpunkter	91,3 %	96,8 %
Tillbehör	329 granskade kontrollpunkter	91,8 %	94,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stockholm Solkraft Elteknik i Lund



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elteknik i Lund jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/elteknik-i-lund

