



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stockholm Solkraft jämfört med Solkomplett Sverige AB

2021–2025

21 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19 pp

Stockholm Solkraft har högre andel godkända besiktningar

19 % godkända, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.

6,7 pp

Stockholm Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 12 % för Solkomplett Sverige AB.

2,9 pp

Solkomplett Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,2 % för Stockholm Solkraft.

+28,6 pp

Stockholm Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19 %

av Stockholm Solkrafts offentliga besiktningar är godkända


Stockholm Solkraft

19 %



Solkomplett Sverige AB

0 %



Stockholm Solkraft

21

besiktningar

Solkomplett Sverige AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stockholm Solkraft Solkomplett Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkomplett Sverige AB	Stockholm Solkraft
Montagesystem	436 granskade kontrollpunkter	88 %	94,7 %
Solpaneler	462 granskade kontrollpunkter	91,5 %	97,6 %
Batteri	944 granskade kontrollpunkter	92,9 %	96,8 %
Tillbehör	329 granskade kontrollpunkter	97,7 %	94,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stockholm Solkraft Solkomplett Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solkomplett Sverige AB	Stockholm Solkraft
Stockholms län	19 respektive 3 besiktningar	0 % 21,1 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Stockholm Solkraft och Solkomplett Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkomplett Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab

