



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stockholm Solkraft jämfört med Solkontakt Stockholm AB

2021–2025

21 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/solkontakt-stockholm-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,3 pp

Solkontakt Stockholm AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 19 % för Stockholm Solkraft.

13,9 pp

Stockholm Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

2,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,3 % för Solkontakt Stockholm AB.

1,2 pp

Solkontakt Stockholm AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,2 % för Stockholm Solkraft.

+28,6 pp

Stockholm Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkontakt Stockholm AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19 %

av Stockholm Solkrafts offentliga besiktningar är godkända


Stockholm Solkraft

19 %



Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



Stockholm Solkraft

21

besiktningar


Solkontakt Stockholm AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Stockholm Solkraft  Solkontakt Stockholm AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkontakt Stockholm AB	Stockholm Solkraft
Solpaneler	462 granskade kontrollpunkter	83,7 %	97,6 %
Montagesystem	436 granskade kontrollpunkter	83,3 %	94,7 %
Batteri	944 granskade kontrollpunkter	91,3 %	96,8 %
Tillbehör	329 granskade kontrollpunkter	96 %	94,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stockholm Solkraft Solkontakt Stockholm AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solkontakt Stockholm AB	Stockholm Solkraft
Stockholms län	19 respektive 3 besiktningar	33,3 %
		21,1 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Stockholm Solkraft och Solkontakt Stockholm AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkontakt Stockholm AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/solkontakt-stockholm-ab

