



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Stockholm Solkraft jämfört med Sydpumpen AB

2021–2025

21 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/sydpumpen-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19 pp

Stockholm Solkraft har högre andel godkända besiktningar

19 % godkända, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

41 pp

Stockholm Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

3,2 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,2 % för Stockholm Solkraft.

+28,6 pp

Stockholm Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19 %

av Stockholm Solkrafts offentliga besiktningar är godkända


Stockholm Solkraft

19 %



Sydpumpen AB

0 %



Stockholm Solkraft

21

besiktningar

Sydpumpen AB

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Stockholm Solkraft Sydpumpen AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sydpumpen AB	Stockholm Solkraft
Montagesystem	436 granskade kontrollpunkter	53,7 %	94,7 %
Solpaneler	462 granskade kontrollpunkter	67,6 %	97,6 %
Tillbehör	329 granskade kontrollpunkter	86,7 %	94,8 %
Batteri	944 granskade kontrollpunkter	100 %	96,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Stockholm Solkraft Sydpumpen AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Stockholm Solkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sydpumpen AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/stockholm-solkraft/data/jamfor/sydpumpen-ab

