



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sun4Energy jämfört med Clean Sun Sverige AB

2021–2025

48 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/clean-sun-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,2 pp

Sun4Energy har högre andel godkända besiktningar

4,2 % godkända, jämfört med 0 % för Clean Sun Sverige AB.

0,9 pp

Sun4Energy har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 5 % för Clean Sun Sverige AB.

9,1 pp

Clean Sun Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,6 % för Sun4Energy.

+4,2 pp

Sun4Energy har fler besiktningar med få anmärkningar

4,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Clean Sun Sverige AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,2 %

av Sun4Energy's offentliga besiktningar är godkända


Sun4Energy

4,2 %



Clean Sun Sverige AB

0 %



Sun4Energy

48

besiktningar

Clean Sun Sverige AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Sun4Energy ■ Clean Sun Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Clean Sun Sverige AB	Sun4Energy
Tillbehör	369 granskade kontrollpunkter	95 %	95,9 %
			
Växelriktare	1 594 granskade kontrollpunkter	92,3 %	87,8 %
			
Solpaneler	582 granskade kontrollpunkter	85,4 %	76,8 %
			
Montagesystem	996 granskade kontrollpunkter	87,5 %	78,4 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Sun4Energy ■ Clean Sun Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sun4Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

Clean Sun Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/clean-sun-sverige-ab

