



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sun4Energy jämfört med Elteknik i Lund

2021–2025

48 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/elteknik-i-lund



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,2 pp

Sun4Energy har högre andel godkända besiktningar

4,2 % godkända, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.

4,1 pp

Sun4Energy har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,2 % för Elteknik i Lund.

5,2 pp

Elteknik i Lund har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

18 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

+4,2 pp

Sun4Energy har fler besiktningar med få anmärkningar

4,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,2 %

av Sun4Energy's offentliga besiktningar är godkända


Sun4Energy

4,2 %



Elteknik i Lund

0 %



Sun4Energy

48

besiktningar

Elteknik i Lund

49

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sun4Energy ■ Elteknik i Lund


2022		0 % 7 st	- 0 st
2023		0 % 29 st	0 % 37 st
2024		22,2 % 9 st	0 % 7 st
2025		0 % 3 st	0 % 5 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Elteknik i Lund	Sun4Energy
Optimerare	32 granskade kontrollpunkter	66,7 %	93,7 %
Tillbehör	369 granskade kontrollpunkter	91,8 %	95,9 %
Batteri	145 granskade kontrollpunkter	91,3 %	94,5 %
Växeloriktare	1 594 granskade kontrollpunkter	86,5 %	87,8 %
Montagesystem	996 granskade kontrollpunkter	80 %	78,4 %
Solpaneler	582 granskade kontrollpunkter	82 %	76,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sun4Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elteknik i Lund jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/elteknik-i-lund

