



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sun4Energy jämfört med Mariapark Sol

2021–2025

48 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/maria-park-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,2 pp

Sun4Energy har högre andel godkända besiktningar

4,2 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

15 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

1,2 pp skillnad

Sun4Energy ligger närmast Mariapark Sol vid installation av batterier

5,5 % icke-godkända punkter för Sun4Energy, jämfört med 4,3 % för Mariapark Sol.

+4,2 pp

Sun4Energy har fler besiktningar med få anmärkningar

4,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,2 %

av Sun4Energy's offentliga besiktningar är godkända


Sun4Energy

4,2 %



Mariapark Sol

0 %



Sun4Energy

48

besiktningar


Mariapark Sol

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Sun4Energy  Mariapark Sol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Mariapark Sol	Sun4Energy
Batteri	145 granskade kontrollpunkter	95,7 %	94,5 %
			
Montagesystem	996 granskade kontrollpunkter	79,7 %	78,4 %
			
Tillbehör	369 granskade kontrollpunkter	100 %	95,9 %
			
Solpaneler	582 granskade kontrollpunkter	91,8 %	76,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sun4Energy är registrerad som installatör.

Jämförelse

Mariapark Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sun4energy/data/jamfor/maria-park-sol

