



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# SunBro jämfört med Arka Energy

2021–2025

## 97 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/arka-energy](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/arka-energy)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +52,9 pp

**SunBro har högre andel godkända besiktningar**

62,9 % godkända, jämfört med 10 % för Arka Energy.

### 17,7 pp

**SunBro har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Arka Energy.

### 1,3 pp skillnad

**Arka Energy ligger närmast SunBro vid installation av tillbehör**

3,4 % icke-godkända punkter för Arka Energy, jämfört med 2,1 % för SunBro.

### +59,9 pp

**SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar**

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för Arka Energy.



**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**62,9 %**

av SunBros offentliga besiktningar är godkända


SunBro

62,9 %



Arka Energy

10 %



SunBro

**97**

besiktningar

Arka Energy

**20**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

SunBro Arka Energy



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | Arka Energy | SunBro        |
|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Montagesystem</b> | 2 233 granskade kontrollpunkter | 80 %        | <b>97,7 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 1 536 granskade kontrollpunkter | 82,7 %      | <b>97,9 %</b> |
| <b>Optimerare</b>    | 24 granskade kontrollpunkter    | 83,3 %      | <b>95,8 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 2 753 granskade kontrollpunkter | 90,3 %      | <b>97,9 %</b> |
| <b>Batteri</b>       | 1 495 granskade kontrollpunkter | 92,9 %      | <b>97,8 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 795 granskade kontrollpunkter   | 96,6 %      | <b>97,9 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

SunBro Arka Energy



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SunBro är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Arka Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/arka-energy](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/arka-energy)

