



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# SunBro jämfört med Photonic Power Systems Sweden AB

2021–2025

---

## 97 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +62,9 pp

**SunBro har högre andel godkända besiktningar**

62,9 % godkända, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

### 29,8 pp

**SunBro har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 32,1 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

### 2,1 pp

**Photonic Power Systems Sweden AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör**

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,1 % för SunBro.

### +64,9 pp


**SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar**

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 62,9 %

av SunBros offentliga besiktningar är godkända




SunBro  
**97**  
besiktningar

Photonic Power Systems Sweden AB  
**3**  
besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 SunBro  Photonic Power Systems Sweden AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | Photonic Power Systems<br>Sweden AB | SunBro        |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Montagesystem</b> | 2 233 granskade kontrollpunkter | 67,9 %                              | <b>97,7 %</b> |
| <b>Växelriktare</b>  | 2 753 granskade kontrollpunkter | 86,5 %                              | <b>97,9 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 1 536 granskade kontrollpunkter | 89,6 %                              | <b>97,9 %</b> |
| <b>Batteri</b>       | 1 495 granskade kontrollpunkter | 95,3 %                              | <b>97,8 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 795 granskade kontrollpunkter   | 100 %                               | <b>97,9 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SunBro är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Photonic Power Systems Sweden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden-ab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden-ab)

