



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



SunBro jämfört med Skandica Solar

2021–2025

97 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/skandica-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+43,3 pp

SunBro har högre andel godkända besiktningar

62,9 % godkända, jämfört med 19,6 % för Skandica Solar.

9 pp

SunBro har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

2,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Skandica Solar.

5,4 pp skillnad

Skandica Solar ligger närmast SunBro vid montering av solpaneler

7,5 % icke-godkända punkter för Skandica Solar, jämfört med 2,1 % för SunBro.

+61,6 pp


SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 3,3 % för Skandica Solar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

62,9 %

av SunBros offentliga besiktningar är godkända



SunBro
97
besiktningar


Skandica Solar
153
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ SunBro ■ Skandica Solar




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Skandica Solar	SunBro
Växeriktare	2 753 granskade kontrollpunkter	88,9 %	97,9 %
Montagesystem	2 233 granskade kontrollpunkter	89,1 %	97,7 %
Batteri	1 495 granskade kontrollpunkter	90,5 %	97,8 %
Tillbehör	795 granskade kontrollpunkter	91,8 %	97,9 %
Solpaneler	1 536 granskade kontrollpunkter	92,5 %	97,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Skandica Solar	SunBro
Västra Götalands län	97 respektive 141 besiktningar	21,3 %	62,9 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både SunBro och Skandica Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SunBro är registrerad som installatör.

Jämförelse

Skandica Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/skandica-solar

