



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SunBro jämfört med Veosol Energi AB

2021–2025

97 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/veosol-energi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+52,9 pp

SunBro har högre andel godkända besiktningar

62,9 % godkända, jämfört med 10 % för Veosol Energi AB.

16,2 pp

SunBro har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,5 % för Veosol Energi AB.

4,2 pp

Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,2 % för SunBro.

+54,9 pp

SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 10 % för Veosol Energi AB.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

62,9 %

av SunBros offentliga besiktningar är godkända


SunBro

62,9 %



Veosol Energi AB

10 %



SunBro

97

besiktningar


Veosol Energi AB

10

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 SunBro  Veosol Energi AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Veosol Energi AB	SunBro
Montagesystem	2 233 granskade kontrollpunkter	81,5 %	97,7 %
Solpaneler	1 536 granskade kontrollpunkter	88,5 %	97,9 %
Växelriktare	2 753 granskade kontrollpunkter	92,7 %	97,9 %
Tillbehör	795 granskade kontrollpunkter	97,7 %	97,9 %
Batteri	1 495 granskade kontrollpunkter	99,1 %	97,8 %
Optimerare	24 granskade kontrollpunkter	100 %	95,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

SunBro Veosol Energi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SunBro är registrerad som installatör.

Jämförelse

Veosol Energi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sunbro/data/jamfor/veosol-energi-ab

