



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Suntex jämfört med Celler AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Cellera AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för Suntex.

7,1 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

12,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,8 % för Suntex.

0,4 pp skillnad

Suntex ligger närmast Celler AB vid installation av tillbehör

10,7 % icke-godkända punkter för Suntex, jämfört med 10,3 % för Celler AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Suntexs offentliga besiktningar är godkända


Suntex

0 %



Cellera AB

10 %



Suntex

3

besiktningar


Cellera AB

10

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Suntex  Cellera AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Cellera AB	Suntex
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	89,7 %	89,3 %
			
Montagesystem	70 granskade kontrollpunkter	74,1 %	72,9 %
			
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	84,1 %	78,8 %
			
Växeriktare	111 granskade kontrollpunkter	87,3 %	80,2 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Suntex är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/cellera-ab

