



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Suntex jämfört med Kungälv Närenergi AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Suntex.

19,2 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

0,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,8 % för Suntex.

10,7 pp skillnad

Suntex ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid installation av tillbehör

10,7 % icke-godkända punkter för Suntex, jämfört med 0 % för Kungälv Närenergi AB.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Suntex.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Suntexs offentliga besiktningar är godkända

Suntex

0 %



Kungälv Närenergi AB

50 %



Suntex

3

besiktningar

Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Suntex ■ Kungälv Närenergi AB

2023		0 % 1 st	0 % 1 st
2024		- 0 st	66,7 % 3 st
2025		0 % 2 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kungälv Närenergi AB	Suntex
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	100 %	89,3 %
			
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	95,3 %	78,8 %
			
Montagesystem	70 granskade kontrollpunkter	90,6 %	72,9 %
			
Växeloriktare	111 granskade kontrollpunkter	99,4 %	80,2 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Suntex ■ Kungälv Närenergi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Suntex är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kungälv Närenergi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab

