



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Suntex jämfört med Malmö Energi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+60,7 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 0 % för Suntex.

24,4 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,1 % för Suntex.

10,4 pp skillnad

Suntex ligger närmast Malmö Energi vid installation av tillbehör

10,7 % icke-godkända punkter för Suntex, jämfört med 0,3 % för Malmö Energi.

+82,1 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Suntex.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Suntexs offentliga besiktningar är godkända

Suntex

0 %



Malmö Energi

60,7 %



Suntex

3

besiktningar

Malmö Energi

28


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Suntex ■ Malmö Energi




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Suntex
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	99,7 %	89,3 %
			
Växelriktare	111 granskade kontrollpunkter	98,9 %	80,2 %
			
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	98,6 %	78,8 %
			
Montagesystem	70 granskade kontrollpunkter	97,3 %	72,9 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Suntex är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/malmo-energi

