



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Suntex jämfört med Mariapark Sol

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/maria-park-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

13 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,2 % för Suntex.

6,8 pp skillnad

Suntex ligger närmast Mariapark Sol vid montering av montagesystem

27,1 % icke-godkända punkter för Suntex, jämfört med 20,3 % för Mariapark Sol.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Suntexs offentliga besiktningar är godkända


Suntex

0 %



Mariapark Sol

0 %



Suntex

3

besiktningar

Mariapark Sol




3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Suntex  Mariapark Sol


2023		0 % 1 st	- 0 st
2024		- 0 st	0 % 1 st
2025		0 % 2 st	0 % 2 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Mariapark Sol	Suntex
Montagesystem	70 granskade kontrollpunkter	79,7 %	72,9 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	100 %	89,3 %
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	91,8 %	78,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Suntex är registrerad som installatör.

Jämförelse

Mariapark Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/maria-park-sol

