



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Suntex jämfört med PLW Energihus

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/plw-energihus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

15,2 pp

PLW Energihus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

6 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,2 % för Suntex.

10,7 pp skillnad

Suntex ligger närmast PLW Energihus vid installation av tillbehör

10,7 % icke-godkända punkter för Suntex, jämfört med 0 % för PLW Energihus.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Suntexs offentliga besiktningar är godkända


Suntex

0 %



PLW Energihus

0 %



Suntex

3

besiktningar

PLW Energihus




3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Suntex  PLW Energihus


2023		0 % 1 st	- 0 st
2024		- 0 st	0 % 2 st
2025		0 % 2 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		PLW Energihus	Suntex
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	100 %	89,3 %
			
Montagesystem	70 granskade kontrollpunkter	86,7 %	72,9 %
			
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	94 %	78,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Suntex är registrerad som installatör.

Jämförelse

PLW Energihus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/plw-energihus

