



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Suntex jämfört med Sesol

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/sesol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,2 pp

Sesol har högre andel godkända besiktningar

8,2 % godkända, jämfört med 0 % för Suntex.

12,7 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,8 % för Suntex.

6,8 pp skillnad

Suntex ligger närmast Sesol vid installation av tillbehör

10,7 % icke-godkända punkter för Suntex, jämfört med 3,9 % för Sesol.

+6,1 pp

Sesol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Suntex.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Suntexs offentliga besiktningar är godkända


Suntex

0 %



Sesol

8,2 %



Suntex

3

besiktningar


Sesol

429

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Suntex  Sesol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sesol	Suntex
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	96,1 %	89,3 %
Montagesystem	70 granskade kontrollpunkter	82,2 %	72,9 %
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	88,7 %	78,8 %
Växeloriktare	111 granskade kontrollpunkter	92,9 %	80,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Suntex är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sesol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/sesol

