



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Suntex jämfört med Solkungen

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/solkungen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

6,6 pp

Suntex har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

27,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,7 % för Solkungen.

3,7 pp

Solkungen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

17,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,2 % för Suntex.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Suntexs offentliga besiktningar är godkända


Suntex

0 %



Solkungen

0 %



Suntex

3

besiktningar

Solkungen



4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Suntex  Solkungen

2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		0 % 1 st	0 % 2 st
2025		0 % 2 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkungen	Suntex
Montagesystem	70 granskade kontrollpunkter	66,3 %	72,9 %
			
Växelriktare	111 granskade kontrollpunkter	76,8 %	80,2 %
			
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	90,9 %	89,3 %
			
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	82,5 %	78,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Suntex ■ Solkungen



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Suntex är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkungen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/suntex/data/jamfor/solkungen

