



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Svea Solar jämfört med Alfa Solvind i Skåne

2021–2025

534 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,6 pp

Alfa Solvind i Skåne har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 8,4 % för Svea Solar.

6,9 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Alfa Solvind i Skåne.

9 pp

Alfa Solvind i Skåne har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,3 % för Svea Solar.

+15,8 pp

Alfa Solvind i Skåne har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 9,2 % för Svea Solar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,4 %

av Svea Solars offentliga besiktningar är godkända


Svea Solar

8,4 %



Alfa Solvind i Skåne

25 %



Svea Solar

534

besiktningar


Alfa Solvind i Skåne

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Svea Solar  Alfa Solvind i Skåne

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alfa Solvind i Skåne	Svea Solar
Tillbehör	2 668 granskade kontrollpunkter	88,9 %	95,8 %
Batteri	1 653 granskade kontrollpunkter	96,7 %	95,5 %
Växelriktare	17 455 granskade kontrollpunkter	95,5 %	92,7 %
Solpaneler	7 323 granskade kontrollpunkter	94,3 %	87,5 %
Montagesystem	11 033 granskade kontrollpunkter	91,7 %	82,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Svea Solar Alfa Solvind i Skåne



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Alfa Solvind i Skåne	Svea Solar
Skåne län	197 respektive 4 besiktningar	25 %
		9,6 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Svea Solar och Alfa Solvind i Skåne.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Svea Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alfa Solvind i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane

