



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Svea Solar jämfört med Elteknik i Lund

2021–2025

534 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/elteknik-i-lund



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,4 pp

Svea Solar har högre andel godkända besiktningar

8,4 % godkända, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.

6,2 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,5 % för Elteknik i Lund.

2,7 pp skillnad

Elteknik i Lund ligger närmast Svea Solar vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter för Elteknik i Lund, jämfört med 17,3 % för Svea Solar.

+9,2 pp

Svea Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

9,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,4 %

av Svea Solars offentliga besiktningar är godkända


Svea Solar

8,4 %



Elteknik i Lund

0 %



Svea Solar

534

besiktningar


Elteknik i Lund

49

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Svea Solar ■ Elteknik i Lund


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Elteknik i Lund	Svea Solar
Optimerare	1 056 granskade kontrollpunkter	66,7 %	87,1 %
Växeriktare	17 455 granskade kontrollpunkter	86,5 %	92,7 %
Solpaneler	7 323 granskade kontrollpunkter	82 %	87,5 %
Batteri	1 653 granskade kontrollpunkter	91,3 %	95,5 %
Tillbehör	2 668 granskade kontrollpunkter	91,8 %	95,8 %
Montagesystem	11 033 granskade kontrollpunkter	80 %	82,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Elteknik i Lund	Svea Solar
Skåne län	197 respektive 49 besiktningar	0 %	9,6 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Svea Solar och Elteknik i Lund.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Svea Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elteknik i Lund jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/elteknik-i-lund

