



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Svea Solar jämfört med Solkungen

2021–2025

534 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/solkungen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,4 pp

Svea Solar har högre andel godkända besiktningar

8,4 % godkända, jämfört med 0 % för Solkungen.

16,4 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,7 % för Solkungen.

4,9 pp skillnad

Solkungen ligger närmast Svea Solar vid installation av tillbehör

9,1 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 4,2 % för Svea Solar.

+9,2 pp

Svea Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

9,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkungen.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,4 %

av Svea Solars offentliga besiktningar är godkända


Svea Solar

8,4 %



Solkungen

0 %



Svea Solar

534

besiktningar


Solkungen

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Svea Solar ■ Solkungen


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Solkungen	Svea Solar
Montagesystem	11 033 granskade kontrollpunkter	66,3 %	82,7 %
Växeriktare	17 455 granskade kontrollpunkter	76,8 %	92,7 %
Batteri	1 653 granskade kontrollpunkter	88,5 %	95,5 %
Solpaneler	7 323 granskade kontrollpunkter	82,5 %	87,5 %
Tillbehör	2 668 granskade kontrollpunkter	90,9 %	95,8 %
Optimerare	1 056 granskade kontrollpunkter	100 %	87,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solkungen	Svea Solar
Hallands län	19 respektive 3 besiktningar	0 %	10,5 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Svea Solar och Solkungen.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Svea Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkungen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/solkungen

