



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Svea Solar jämfört med Soltjänst Sverige AB

2021–2025

534 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+24,9 pp

Soltjänst Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 8,4 % för Svea Solar.

1,5 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 14 % för Soltjänst Sverige AB.

9,9 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,3 % för Svea Solar.

+57,5 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 9,2 % för Svea Solar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,4 %

av Svea Solars offentliga besiktningar är godkända


Svea Solar

8,4 %



Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Svea Solar

534

besiktningar


Soltjänst Sverige AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Svea Solar ■ Soltjänst Sverige AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soltjänst Sverige AB	Svea Solar
Solpaneler	7 323 granskade kontrollpunkter	86 %	87,5 %
Tillbehör	2 668 granskade kontrollpunkter	100 %	95,8 %
Batteri	1 653 granskade kontrollpunkter	100 %	95,5 %
Växeriktare	17 455 granskade kontrollpunkter	99,2 %	92,7 %
Montagesystem	11 033 granskade kontrollpunkter	92,6 %	82,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Soltjänst Sverige AB	Svea Solar
Västra Götalands län	88 respektive 3 besiktningar 33,3 %	5,7 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Svea Solar och Soltjänst Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Svea Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soltjänst Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/svea-solar/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab

