



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sydpumpen AB jämfört med 7H-Elpartner

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/7h-elpartner



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

42,3 pp

7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

7,1 pp skillnad

Sydpumpen AB ligger närmast 7H-Elpartner vid installation av växelriktare

10,6 % icke-godkända punkter för Sydpumpen AB, jämfört med 3,5 % för 7H-Elpartner.

+25 pp

7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända


Sydpumpen AB

0 %



7H-Elpartner

25 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar

7H-Elpartner

8


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sydpumpen AB ■ 7H-Elpartner




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		7H-Elpartner	Sydpumpen AB
Växelriktare	180 granskade kontrollpunkter	96,5 %	89,4 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	98,7 %	86,7 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	90,7 %	67,6 %
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	96 %	53,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

7H-Elpartner jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/7h-elpartner

