



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sydpumpen AB jämfört med BraEl

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/brael



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

4,6 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

32,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 37 % för BraEl.

12,4 pp

BraEl har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

33,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända


Sydpumpen AB

0 %



BraEl

0 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar

BraEl

17

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sydpumpen AB ■ BraEl


2021		- 0 st	0 % 4 st
2022		0 % 1 st	0 % 2 st
2023		- 0 st	0 % 8 st
2024		0 % 4 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		BraEl	Sydpumpen AB
Batteri	16 granskade kontrollpunkter	57,1 %	100 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	63 %	67,6 %
Växelriktare	180 granskade kontrollpunkter	85,3 %	89,4 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	93 %	86,7 %
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	66,1 %	53,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

BraEl jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/brael

