



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sydpumpen AB jämfört med Delidel

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/delidel



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,5 pp

Delidel har högre andel godkända besiktningar

12,5 % godkända, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

8,8 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,8 % för Delidel.

33,3 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

+17,5 pp

Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända


Sydpumpen AB

0 %



Delidel

12,5 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar

Delidel

40


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sydpumpen AB ■ Delidel




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Delidell	Sydpumpen AB
Batteri	16 granskade kontrollpunkter	91,2 %	100 %
Växeriktare	180 granskade kontrollpunkter	90,9 %	89,4 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	96,4 %	86,7 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	88,7 %	67,6 %
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	87 %	53,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Delidel jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/delidel

