



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sydpumpen AB jämfört med Sol i Väst

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

9,3 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,3 % för Sol i Väst.

24,5 pp

Sol i Väst har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

21,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända

Sydpumpen AB

0 %



Sol i Väst

0 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar

Sol i Väst

36

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sydpumpen AB ■ Sol i Väst

2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		- 0 st	0 % 32 st
2024		0 % 4 st	0 % 3 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	Sydpumpen AB
Batteri	16 granskade kontrollpunkter	90,7 %	100 %
Växeriktare	180 granskade kontrollpunkter	91,2 %	89,4 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	71,6 %	67,6 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	95,1 %	86,7 %
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	78,2 %	53,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sydpumpen AB Sol i Väst



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/sol-i-vast

