



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sydpumpen AB jämfört med Solceller & Elektriker AB

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/solceller-elektriker-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

14,3 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,3 % för Solceller & Elektriker AB.

19,6 pp

Solceller & Elektriker AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

26,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända


Sydpumpen AB

0 %



Solceller & Elektriker AB

0 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar

Solceller & Elektriker AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Sydpumpen AB ■ Solceller & Elektriker AB


2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		- 0 st	0 % 3 st
2024		0 % 4 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solceller & Elektriker AB	Sydpumpen AB
Batteri	16 granskade kontrollpunkter	85,7 %	100 %
			
Växeriktare	180 granskade kontrollpunkter	87,5 %	89,4 %
			
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	100 %	86,7 %
			
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	73,3 %	53,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solceller & Elektriker AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/solceller-elektriker-ab

