



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sydpumpen AB jämfört med SolNord AB

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/solnord-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4 pp

SolNord AB har högre andel godkända besiktningar

4 % godkända, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

5,9 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,9 % för SolNord AB.

31,5 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

+8 pp

SolNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända


Sydpumpen AB

0 %



SolNord AB

4 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar

SolNord AB

25


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Sydpumpen AB ■ SolNord AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SolNord AB	Sydpumpen AB
Batteri	16 granskade kontrollpunkter	94,1 %	100 %
			
Växeriktare	180 granskade kontrollpunkter	93,1 %	89,4 %
			
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	95,6 %	86,7 %
			
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	91,7 %	67,6 %
			
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	85,2 %	53,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

SolNord AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/solnord-ab

