



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sydpumpen AB jämfört med Stella Solar AB

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/stella-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

9,7 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,7 % för Stella Solar AB.

12,3 pp

Stella Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

34 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända


Sydpumpen AB

0 %



Stella Solar AB

0 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar

Stella Solar AB

10

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Sydpumpen AB ■ Stella Solar AB


2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		- 0 st	0 % 5 st
2024		0 % 4 st	0 % 4 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Stella Solar AB	Sydpumpen AB
Batteri	16 granskade kontrollpunkter	90,3 %	100 %
			
Växeriktare	180 granskade kontrollpunkter	86,6 %	89,4 %
			
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	71,7 %	67,6 %
			
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	92 %	86,7 %
			
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	66 %	53,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Stella Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/stella-solar-ab

