



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sydpumpen AB jämfört med Takkraft

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/takkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+46,2 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

1,9 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,9 % för Takkraft.

42,3 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

+60,8 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sydpumpen ABs offentliga besiktningar är godkända


Sydpumpen AB

0 %



Takkraft

46,2 %



Sydpumpen AB

5

besiktningar

Takkraft

342

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sydpumpen AB ■ Takkraft


2022		0 % 1 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	15,4 % 13 st
2024		0 % 4 st	24 % 25 st
2025		- 0 st	49,5 % 303 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Takkraft	Sydpumpen AB
Batteri	16 granskade kontrollpunkter	98,1 %	100 %
Växeriktare	180 granskade kontrollpunkter	96,8 %	89,4 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	98,5 %	86,7 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	98,4 %	67,6 %
Montagesystem	95 granskade kontrollpunkter	96 %	53,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sydpumpen AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Takkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sydpumpen-ab/data/jamfor/takkraft

