



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med 1KOMMA5°

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/1komma5



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+41,8 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 4,4 % för 1KOMMA5°.

13,9 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,9 % för 1KOMMA5°.

2 pp skillnad

1KOMMA5° ligger närmast Takkraft vid installation av optimerare

14,2 % icke-godkända punkter för 1KOMMA5°, jämfört med 12,2 % för Takkraft.

+55,8 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för 1KOMMA5°.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända


Takkraft

46,2 %



1KOMMA5°

4,4 %



Takkraft

342

besiktningar


1KOMMA5°

360

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Takkraft ■ 1KOMMA5°


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		1KOMMA5°	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	82,1 %	96 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	84,8 %	98,4 %
Växelriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	92,5 %	96,8 %
Batteri	13 970 granskade kontrollpunkter	94,5 %	98,1 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	96,1 %	98,5 %
Optimerare	41 granskade kontrollpunkter	85,8 %	87,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		1KOMMA5°	Takkraft
Stockholms län	320 respektive 61 besiktningar	3,3 %	48,4 %
Södermanlands län	6 respektive 7 besiktningar	28,6 %	0 %
Västmanlands län	4 respektive 13 besiktningar	0 %	25 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Takkraft och 1KOMMA5°.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

1KOMMA5° jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/1komma5

