



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,2 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 40 % för Assemblin Solar AB.

4,9 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,9 % för Assemblin Solar AB.

12,2 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för Takkraft.

+27,5 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 33,3 % för Assemblin Solar AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända


Takkraft

46,2 %



Assemblin Solar AB

40 %



Takkraft

342

besiktningar

Assemblin Solar AB

15


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Takkraft Assemblin Solar AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	91,1 %	96 %
Batteri	13 970 granskade kontrollpunkter	93,9 %	98,1 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	97,5 %	98,5 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	98,4 %	98,4 %
Växelriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	97,2 %	96,8 %
Optimerare	41 granskade kontrollpunkter	100 %	87,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Takkraft Assemlin Solar AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/assemblin-solar-ab

