



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med JS Elservice

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/js-elservice



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+46,2 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

20,4 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

1,5 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,5 % för Takkraft.

+60,8 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända


Takkraft

46,2 %



JS Elservice

0 %



Takkraft

342

besiktningar


JS Elservice

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Takkraft ■ JS Elservice


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		JS Elservice	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	75,6 %	96 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	89,1 %	98,4 %
Optimerare	41 granskade kontrollpunkter	80 %	87,8 %
Växeriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	94,2 %	96,8 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	100 %	98,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

JS Elservice jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/js-elservice

