



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med Mariapark Sol

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/maria-park-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+46,2 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

16,3 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,3 % för Mariapark Sol.

1,5 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,5 % för Takkraft.

+60,8 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända


Takkraft

46,2 %



Mariapark Sol

0 %



Takkraft

342

besiktningar


Mariapark Sol

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Takkraft ■ Mariapark Sol


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Mariapark Sol	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	79,7 %	96 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	91,8 %	98,4 %
Batteri	13 970 granskade kontrollpunkter	95,7 %	98,1 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	100 %	98,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Mariapark Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/maria-park-sol

