



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med Solivo

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/solivo



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+34,4 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 11,8 % för Solivo.

16 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Solivo.

1,9 pp

Solivo har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,9 % för Takkraft.

+54,9 pp



Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,9 % för Solivo.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända




Takkraft
342
besiktningar

Solivo
17
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Takkraft  Solivo

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solivo	Takkraft
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	82,4 %	98,4 %
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	82,8 %	96 %
Växelriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	91,1 %	96,8 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	93,8 %	98,5 %
Batteri	13 970 granskade kontrollpunkter	100 %	98,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solivo jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/solivo

