



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Takkraft jämfört med Sydpumpen AB

2021–2025

342 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/sydpumpen-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+46,2 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

42,3 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

1,9 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,9 % för Takkraft.

+60,8 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

46,2 %

av Takkrafts offentliga besiktningar är godkända


Takkraft

46,2 %



Sydpumpen AB

0 %



Takkraft

342

besiktningar

Sydpumpen AB

5

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Takkraft

Sydpumpen AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sydpumpen AB	Takkraft
Montagesystem	7 147 granskade kontrollpunkter	53,7 %	96 %
Solpaneler	6 062 granskade kontrollpunkter	67,6 %	98,4 %
Tillbehör	4 136 granskade kontrollpunkter	86,7 %	98,5 %
Växelriktare	1 223 granskade kontrollpunkter	89,4 %	96,8 %
Batteri	13 970 granskade kontrollpunkter	100 %	98,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Takkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sydpumpen AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/takkraft/data/jamfor/sydpumpen-ab

