



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Täta tak Energi jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

56 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+60,7 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 14,3 % för Täta tak Energi.

21,1 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,1 % för Täta tak Energi.

3 pp skillnad

Täta tak Energi ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av batterier

3 % icke-godkända punkter för Täta tak Energi, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+58,9 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 16,1 % för Täta tak Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

14,3 %

av Täta tak Energis offentliga besiktningar är godkända


Täta tak Energi

14,3 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Täta tak Energi

56

besiktningar


Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Täta tak Energi ■ Energiteknik i Kungälv AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energiteknik i Kungälv AB	Täta tak Energi
Batteri	333 granskade kontrollpunkter	100 %	97 %
Solpaneler	807 granskade kontrollpunkter	95,9 %	92,8 %
Tillbehör	223 granskade kontrollpunkter	100 %	95,1 %
Växelriktare	1 888 granskade kontrollpunkter	100 %	94,8 %
Montagesystem	1 184 granskade kontrollpunkter	96,7 %	88,2 %
Optimerare	38 granskade kontrollpunkter	100 %	78,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Täta tak Energi Energiteknik i Kungälv AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Tata tak Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/tata-tak-energi/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab

