



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



TEEAB jämfört med Kungälv Närenergi AB

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/teeab/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för TEEAB.

23,1 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

3,1 pp skillnad

TEEAB ligger närmast Kungälv Närenergi AB vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter för TEEAB, jämfört med 9,4 % för Kungälv Närenergi AB.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för TEEAB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av TEEABs offentliga besiktningar är godkända

TEEAB

0 %



Kungälv Närenergi AB

50 %



TEEAB

7

besiktningar


Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ TEEAB ■ Kungälv Närenergi AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kungälv Närenergi AB	TEEAB
Montagesystem	184 granskade kontrollpunkter	90,6 %	87,5 %
Tillbehör	24 granskade kontrollpunkter	100 %	95,8 %
Växelriktare	268 granskade kontrollpunkter	99,4 %	90,7 %
Solpaneler	126 granskade kontrollpunkter	95,3 %	72,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

TEEAB Kungälv Närenergi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där TEEAB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kungälv Närenergi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/teeab/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab

