



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Telge Energi jämfört med Idola Solkraft

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/idola-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

2 pp

Telge Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

29,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 31,9 % för Idola Solkraft.

9,9 pp

Idola Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,7 % för Telge Energi.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Telge Energis offentliga besiktningar är godkända


Telge Energi

0 %



Idola Solkraft

0 %



Telge Energi

10

besiktningar

Idola Solkraft




6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Telge Energi  Idola Solkraft


2022		0 % 2 st	0 % 4 st
2023		0 % 7 st	0 % 1 st
2024		0 % 1 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Idola Solkraft	Telge Energi
Montagesystem	134 granskade kontrollpunkter	68,1 %	70,1 %
			
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	95,7 %	97,5 %
			
Växelriktare	320 granskade kontrollpunkter	90 %	88,7 %
			
Solpaneler	101 granskade kontrollpunkter	84,2 %	74,3 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Telge Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Idola Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/idola-solkraft

