



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Telge Energi jämfört med Sydpumpen AB

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/sydpumpen-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

16,4 pp

Telge Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

29,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

0,7 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

10,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,3 % för Telge Energi.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Telge Energis offentliga besiktningar är godkända


Telge Energi

0 %



Sydpumpen AB

0 %



Telge Energi

10

besiktningar

Sydpumpen AB

5



besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Telge Energi  Sydpumpen AB

2022		0 % 2 st	0 % 1 st
2023		0 % 7 st	- 0 st
2024		0 % 1 st	0 % 4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sydpumpen AB	Telge Energi
Montagesystem	134 granskade kontrollpunkter	53,7 %	70,1 %
			
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	86,7 %	97,5 %
			
Solpaneler	101 granskade kontrollpunkter	67,6 %	74,3 %
			
Växelskiftare	320 granskade kontrollpunkter	89,4 %	88,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Telge Energi Sydpumpen AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Telge Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sydpumpen AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/sydpumpen-ab

