



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Uddevalla Energi AB jämfört med Sol i Väst

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Uddevalla Energi AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

11,7 pp

Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

1,1 pp skillnad

Sol i Väst ligger närmast Uddevalla Energi AB vid montering av montagesystem

21,8 % icke-godkända punkter för Sol i Väst, jämfört med 20,7 % för Uddevalla Energi AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Uddevalla Energi ABs offentliga besiktningar är godkända


Uddevalla Energi AB

33,3 %



Sol i Väst

0 %



Uddevalla Energi AB

3

besiktningar

Sol i Väst

36


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Uddevalla Energi AB ■ Sol i Väst



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	Uddevalla Energi AB
Solpaneler	12 granskade kontrollpunkter	71,6 %	83,3 %
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	95,1 %	100 %
Växeriktare	105 granskade kontrollpunkter	91,2 %	93,3 %
Montagesystem	58 granskade kontrollpunkter	78,2 %	79,3 %
Batteri	8 granskade kontrollpunkter	90,7 %	87,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

■ Uddevalla Energi AB ■ Sol i Väst



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sol i Väst	Uddevalla Energi AB
Västra Götalands län	3 respektive 29 besiktningar	0 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Uddevalla Energi AB och Sol i Väst.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Uddevalla Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/sol-i-vast

