



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Uddevalla Energi AB jämfört med Solsystem Sverige AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/solsystem-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+28,5 pp

Uddevalla Energi AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 4,8 % för Solsystem Sverige AB.

5,3 pp

Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,3 % för Solsystem Sverige AB.

0,1 pp skillnad

Solsystem Sverige AB ligger närmast Uddevalla Energi AB vid montering av montagesystem

20,8 % icke-godkända punkter för Solsystem Sverige AB, jämfört med 20,7 % för Uddevalla Energi AB.

+1,6 pp

Solsystem Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

1,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Uddevalla Energi AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Uddevalla Energi ABs offentliga besiktningar är godkända


Uddevalla Energi AB

33,3 %



Solsystem Sverige AB

4,8 %



Uddevalla Energi AB

3

besiktningar

Solsystem Sverige AB

62


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Uddevalla Energi AB ■ Solsystem Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solsystem Sverige AB	Uddevalla Energi AB
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	94,7 %	100 %
Växelriktare	105 granskade kontrollpunkter	90,4 %	93,3 %
Solpaneler	12 granskade kontrollpunkter	81,1 %	83,3 %
Montagesystem	58 granskade kontrollpunkter	79,2 %	79,3 %
Batteri	8 granskade kontrollpunkter	94,5 %	87,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

■ Uddevalla Energi AB ■ Solsystem Sverige AB



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solsystem Sverige AB	Uddevalla Energi AB
Västra Götalands län	3 respektive 6 besiktningar	0 % 33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Uddevalla Energi AB och Solsystem Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Uddevalla Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solsystem Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/solsystem-sverige-ab

