



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vancos jämfört med El & Energi i Skåne

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/el-energi-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,3 pp

El & Energi i Skåne har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

11,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,4 % för Vancos.

1,8 pp skillnad

Vancos ligger närmast El & Energi i Skåne vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter för Vancos, jämfört med 18,2 % för El & Energi i Skåne.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Vancoss offentliga besiktningar är godkända

Vancos

0 %



El & Energi i Skåne

0 %



Vancos

3

besiktningar

El & Energi i Skåne

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Vancos ■ El & Energi i Skåne

2021		0 % 1 st	- 0 st
2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		0 % 2 st	- 0 st
2024		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		El & Energi i Skåne	Vancos
Solpaneler	3 granskade kontrollpunkter	66,7 %	100 %
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	81,2 %	100 %
Montagesystem	55 granskade kontrollpunkter	81,8 %	80 %
Växeloriktare	61 granskade kontrollpunkter	88,9 %	83,6 %
Optimerare	10 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Vancos El & Energi i Skåne



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		El & Energi i Skåne	Vancos
Skåne län	3 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Vancos och El & Energi i Skåne.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vancos är registrerad som installatör.

Jämförelse

El & Energi i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/el-energi-i-skane

