



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vega Solar jämfört med HD Norrsken

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vega-solar/data/jamfor/hd-norrsken



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,9 pp

Vega Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,9 % för HD Norrsken.

0 pp skillnad

HD Norrsken ligger närmast Vega Solar vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för HD Norrsken, jämfört med 0 % för Vega Solar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Vega Solars offentliga besiktningar är godkända


Vega Solar

0 %



HD Norrsken

0 %



Vega Solar

5

besiktningar

HD Norrsken

3


besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.


0-100 %

 Vega Solar  HD Norrsken

2023

0 %
1 st0 %
3 st

2024

0 %
4 st-
0 st


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.



Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HD Norrsken	Vega Solar
Solpaneler	60 granskade kontrollpunkter	79,1 %	85 %
Växelriktare	226 granskade kontrollpunkter	88,6 %	92,5 %
Tillbehör	48 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vega Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

HD Norrsken jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/vega-solar/data/jamfor/hd-norrsken

