



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Veosol Energi AB jämfört med 1KOMMA5°

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/1komma5



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,6 pp

Veosol Energi AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 4,4 % för 1KOMMA5°.

14,2 pp

Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,2 % för 1KOMMA5°.

0,6 pp

1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,5 % för Veosol Energi AB.

+5 pp


Veosol Energi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

10 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för 1KOMMA5°.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Veosol Energi ABs offentliga besiktningar är godkända



Veosol Energi AB

10

besiktningar


1KOMMA5°

360

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Veosol Energi AB ■ 1KOMMA5°


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		1KOMMA5°	Veosol Energi AB
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	85,8 %	100 %
Batteri	112 granskade kontrollpunkter	94,5 %	99,1 %
Solpaneler	218 granskade kontrollpunkter	84,8 %	88,5 %
Tillbehör	87 granskade kontrollpunkter	96,1 %	97,7 %
Växeriktare	316 granskade kontrollpunkter	92,5 %	92,7 %
Montagesystem	324 granskade kontrollpunkter	82,1 %	81,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Veosol Energi AB 1KOMMA5°



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Veosol Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

1KOMMA5° jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/1komma5

